

Коммерческое предложение

№ 87 от 12-05-2024

Плита Kaiser HGE 93555 EM TURBO

8 811 руб

(Цена без учета доставки)





Общие характеристики:

Объем духовки	115 л
Рабочая поверхность	нерж. сталь
Ретродизайн	есть
Тип варочной панели	газовая
Тип духовки	электрическая
Тип управления	механическое
Цвет плиты	золотистый чёрный нержавеющая сталь
Число газовых конфорок	5
Регулировка пламени	есть
Тип газовой панели	газ на металле
Дизайн	ничего нет
Духовка	электрическая
Класс энергопотребления	A
Переключатели	поворотные

Комплектация:

Материал противня	эмалированная сталь
Решетка	есть
Стандартный противень	1
Чугунные решетки	есть
Щиток	нет
Крышка	нет

Варочная панель:

Регулятор мощности	есть
Число конфорок быстрого разогрева	1
Число конфорок Тройная корона	1
Booster	нет
Двойное расширение	нет
Зона расширения	нет
Количество зон нагрева	5
Материал решеток	чугун
Тип электроподжига варочной панели	в ручке
Тройное расширение	нет
Фритюрница	нет

Функция "мост"	нет
Электроподжиг варочной панели	есть
Газ-контроль конфорок	есть
Конфорка Coup de feu	нет
Конфорка Fry-top	нет
Конфорка-гриль	нет

Габариты:

Ширина	90 см
Вес	95 кг
Высота	92 см
Глубина	60 см

Духовой шкаф:

Количество стекол дверцы духовки	три
Максимальная температура	250 °С
Подсветка духовки	есть
Проволочные направляющие	есть
Телескопические направляющие	нет
Термостат	есть
Тип гриля	инфракрасный
Тип электроподжига	автоматический
Электроподжиг	есть
Ящик для посуды	есть
Блокировка дверцы духовки	нет
Блокировка панели управления	нет
Вертел в духовке	есть
Воздушное охлаждение корпуса	есть
Гриль	есть
Дверца	откидная
Дополнительная духовка	нет
Конвекция в духовке	есть
Очистка духовки	каталитическая
Переключатели	поворотные

Режимы работы духового шкафа:

Автоматические программы приготовления	нет
----------------------------------------	-----

Управление и индикация:

Защитное отключение	есть
Индикаторы остаточного тепла	нет
Таймер	есть
Тип таймера	механический
Утапливаемые ручки	нет
Часы	есть
Автоматика закипания	нет
Блокировка от детей	нет
Дисплей	нет
Индикация	нет
Отключение звукового сигнала	нет